

Zet het mondkmasker op.
Zorg dat het masker goed aansluit, ook aan de neus (brug).



Trek de asbest wegwerp-overall aan.

Rits de overall goed dicht, let op scheurtjes en gaatjes.



Plaats de kap over je hoofd nadat je het masker correct hebt aangebracht.



Rits de overall helemaal dicht en zorg dat hij over de laarzen komt.



Trek de handschoenen aan de mouwen van de overall erover



Zet je veiligheidsbril.



Dicht alle openingen aan de randen van de wegwerpovertal af met plakband.



documenten

nat maken

persoonlijke beschermingsmiddelen



Meer informatie: Zie procedure 19
(pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie)

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is het officieel onderwijs dat georganiseerd wordt in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. Het GO! wordt op drie niveaus bestuurd: de school (lokaal niveau), de scholengroep (tussenniveau) en de Raad GO! (centraal niveau). De 26 scholengroepen besturen elk een groep van GO! scholen en instellingen in een welbepaalde regio.

In deze reeks:

Verwijdering van Asbest, eenvoudige handelingen,
Welke PBM's bij verwijdering asbest,
Een golfplaat in asbest verwijderen,
Asbestcalamiteit op een veilige manier opruimen.

Uitgave van de Gemeenschappelijke preventiedienst van het GO! in samenwerking met het vormingsfonds voor GO! MVD-personeelsleden en de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Cohezio.
Meer info: preventie@g-o.be
Of contacteer de preventieadviseur van uw scholengroep.



Welke PBM's bij verwijderen asbest?

Asbest,
Eenvoudige Handelingen

GO! onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Wegwerpoverall
Categorie III
Type 5, type 6



Snijbestendige
werkhandschoenen



Stofvrije
veiligheidsbril



FFP3 stofmasker



Veiligheidsschoenen
Type S3

Asbestvezels inademen kan, zelfs in kleine hoeveelheid, ernstige ziektes veroorzaken, zoals asbestose, bronchopulmonaire kankers en mesotheliom. Het is dan ook erg belangrijk om, bovenop de collectieve beschermingsmaatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) te dragen bij asbestverwijderingswerken. Dat is trouwens wettelijk verplicht.

werkgever

De werkgever (directie) is wettelijk verplicht om in het kader van het verwijderen van asbest via eenvoudige handelingen (cfr. procedure 19) persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen van de werknemers.

werknemer

De werknemers moeten de PBM's dragen die hen ter beschikking worden gesteld. Ze moeten ook de instructies volgen die ze gekregen hebben, overeenkomstig de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant.

waakzaamheid

De werkgever (directie/TAC/leidinggevende) dient waakzaam te zijn over het correct en efficiënt gebruik van de PBM's.

asbest-
gevaar

asbest-
inventaris

asbest
verwijderen

PBM's uittrekken na handeling



1. Handschoenen schoonwassen met water



2. Schoenen schoonmaken met water: OOK DE ONDERKANT



3. Borstel in afvalzak




4. Overall binnenste buiten uittrekken en in afvalzak



5. Handschoenen binnenste buiten uittrekken en in afvalzak



6. Stofmasker uittrekken en in afvalzak



7. Afvalzak voorzichtig met plakband LUCHTDICHT dichtmaken en deze verwijderen in daarvoor voorziene asbestcontainer.