

| Algemene risicoanalyse voor de werkpost :  |   | Houtdraaibank   |                          |    |   |                          |                          |                                 |  |  |   | Versie 09/1  |  | Blz. 1/5 |  |  |  |  |  |
|--|---|---|--------------------------|----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|--|----------|--|--|--|--|--|
| <i>E: ernst van de verwonding (1,2,3)</i><br><i>Wb: Waarschijnlijkheid blootstelling (1,2)</i><br><i>Wi: Waarschijnlijkheid incident (1,2,3)</i><br><i>A: Schade-afwending (1,2)</i> |   | Risicograaf EN-ISO-14121-1  |                          |    |   |                          |                          |                                 |  |  |   | <b>R = Risicoklasse</b><br>1-4: Risico laag - misschien aanvaardbaar<br>5-7: Risico middelgroot - verbetering vereist<br>8-10: Risico groot - onmiddellijk verbeteren<br>11-14: Risico zeer groot - stopzetting werkzaamheid |  |          |  |  |  |  |  |
|  |   | Risicobeoordeling   |                          |    |   |                          | Restrisico               |                                 |  |  |   |  |  |          |  |  |  |  |  |
| nr   | Activiteit / Gevaar                     | Risico's  |                          |    |   |                          | Preventiemaatregelen     |                                 |  |  |   | Opmerkingen  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |   | E   | Wb                       | Wi | A | R                        | E                        | Wb                              | Wi   | A  | R |  |  |          |  |  |  |  |  |
| 1  | <b>Algemeen</b>                         | <input type="checkbox"/> Risico's eigen aan het werken met een draaibank  | 2                        | 1  | 3 | 1                        | 7                        | <input type="checkbox"/>        | Voorzien van instructie gebruik van de machine   |  |   |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |   | <input type="checkbox"/>  |                          |    |   |                          |                          | <input type="checkbox"/>        | Verbod sieraden te dragen  |  |   |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |   | <input type="checkbox"/>  |                          |    |   |                          |                          | <input type="checkbox"/>        | Dragen van nauwsluitende werkkledij  |  |   |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |   | <input type="checkbox"/>  |                          |    |   |                          |                          | <input type="checkbox"/>        | Dragen van PBM's (gehoorbescherming, veiligheidsschoenen)  |  |   |  |  |          |  |  |  |  |  |
| 2  | <b>Aansluiting aan het spanningsnet</b> | <input type="checkbox"/> Elektrocutie   | 2                        | 1  | 2 | 1                        | 5                        | <input type="checkbox"/>        | Regelmatige visuele controle van de elektrische installatie, onmiddellijk wegwerken van waargenomen tekortkomingen |  |   |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |   | <input type="checkbox"/> In contact komen met actieve stroomdraad (elektrocutie en/of verbranding)                  | 2                        | 1  | 2 | 1                        | 5                        | <input type="checkbox"/>        | Gepantserde kabel of kabel onder buis plaatsen   |  |   |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |   | <input type="checkbox"/> Contact met onder spanning staand raamwerk van de machine (elektrocutie en/of verbranding) | 2                        | 2  | 3 | 1                        | 9                        | <input type="checkbox"/>        | Raamwerk van de machine aarden en differentieelschakelaar plaatsen   |  |   |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |   | <input type="checkbox"/> Kortsluiting (elektrocutie en/of verbranding)  | 2                        | 1  | 3 | 1                        | 7                        | <input type="checkbox"/>        | Zekeringen voorzien  |  |   |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |   | <input type="checkbox"/> Verwondingen a.g.v. ongewenst opstarten van draaibank                                      | <input type="checkbox"/> |    |   |                          |                          |                                 | <input type="checkbox"/>   | Magneetschakelaar voorzien of een nulspanningsbeveiliging  |   |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |   |   | <input type="checkbox"/> | 2  | 1 | 2                        | 1                        | 5                               | <input type="checkbox"/>   | Machine uitgerust met beweegbare beschermkap (met positieve microswitch) over de draaiende delen |   |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |   |   | <input type="checkbox"/> |    |   |                          |                          |                                 | <input type="checkbox"/>   | Verzonken opgestelde startknop/schakelaar voorzien   |   |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |   |   | <input type="checkbox"/> |    |   |                          |                          |                                 | <input type="checkbox"/>   | Machine uitgerust met vergrendelbare noodstop in de directe omgeving van de bedienaar.           |   |  |  |          |  |  |  |  |  |
| 3  | <b>Manipuleren van het werkstuk</b>     | <input type="checkbox"/> Rugletsel, verrekkingen a.g.v. heffen werkstuk   | 1                        |    | 2 | 1                        | 3                        | <input type="checkbox"/>        | Opleiding manueel hanteren van lasten  |  |   |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |   | <input type="checkbox"/>  |                          |    |   |                          |                          | <input type="checkbox"/>        | Instructies: grote en/of lange werkstukken met twee of meer personen hanteren                                      |  |   |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |   | <input type="checkbox"/> Verplettering, verwondingen a.g.v. val werkstuk  | 2                        | 1  | 3 | 1                        | 7                        | <input type="checkbox"/>        | Dragen van veiligheidsschoenen   |  |   |  |  |          |  |  |  |  |  |
|  |   | <input type="checkbox"/> Struikelen, vallen, uitglijden   | <input type="checkbox"/> | 2  | 2 | 3                        | 2                        | 10                              | <input type="checkbox"/>   | Doorgangen 80 cm en vrijhouden   |   |  |  |          |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/>   |   |   |                          |    |   |                          | <input type="checkbox"/> | Zone rond de machine vrijhouden |  |  |   |  |  |          |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Verwondingen, splinters a.g.v. manipulatie  | 1                                       |   | 2                        | 1  | 3 | <input type="checkbox"/> | Dragen van handschoenen  |                                 |  |  |   |  |  |          |  |  |  |  |  |

Opm.: Indien de door de preventiedienst voorgestelde preventiemaatregelen uitgevoerd worden zal het restrisico teruggebracht worden tot een aanvaardbaar niveau. Het is aan de werkgever om het restrisico te bepalen en de hieraan verbonden opmerkingen uit te voeren.

In te vullen door de werkgever

| Algemene risicoanalyse voor de werkpost :  |  | Houtdraaibank   |    |    |   |   |                      |   |    |    |   | Versie 09/1  |  | Blz. 2/5 |  |  |  |  |
|--|--|---|----|----|---|---|----------------------|---|----|----|---|--|--|----------|--|--|--|--|
| <i>E: ernst van de verwonding (1,2,3)</i><br><i>Wb: Waarschijnlijkheid blootstelling (1,2)</i><br><i>Wi: Waarschijnlijkheid incident (1,2,3)</i><br><i>A: Schade-afwending (1,2)</i> |  | Risicograaf EN-ISO-14121-1  |    |    |   |   |                      |   |    |    |   | <b>R = Risicoklasse</b><br>1-4: Risico laag - misschien aanvaardbaar<br>5-7: Risico middelgroot - verbetering vereist<br>8-10: Risico groot - onmiddellijk verbeteren<br>11-14: Risico zeer groot - stopzetting werkzaamheid |  |          |  |  |  |  |
|  |  | Risicobeoordeling   |    |    |   |   | Restrisico           |   |    |    |   |  |  |          |  |  |  |  |
| nr   | Activiteit / Gevaar                              | Risico's  |    |    |   |   | Preventiemaatregelen |   |    |    |   | Opmerkingen  |  |          |  |  |  |  |
|  |  | E   | Wb | Wi | A | R |                      | E   | Wb | Wi | A | R  |  |          |  |  |  |  |
| 4  | <b>Plaatsen van het werkstuk in de draaibank</b> | <input type="checkbox"/> Verwondingen a.g.v. onvrijwillig of plots opstarten machine            | 2  | 2  | 3 | 2 | 10                   | <input type="checkbox"/> Magneetschakelaar voorzien of een nulspanningsbeveiliging  |    |    |   |  |  |          |  |  |  |  |
|  |  | <input type="checkbox"/> Verwondingen a.g.v. het vallen van allerlei voorwerpen                 | 2  | 1  | 2 | 1 | 3                    | <input type="checkbox"/> Machine uitgerust met beweegbare beschermkap (met positieve microswitch) over de draaiende delen + werkstuk. |    |    |   |  |  |          |  |  |  |  |
|  |  | <input type="checkbox"/> Verwondingen a.g.v. verkeerde bediening                                | 2  | 2  | 2 | 1 | 7                    | <input type="checkbox"/> Verzonken opgestelde startknop/schakelaar voorzien   |    |    |   |  |  |          |  |  |  |  |
|  |  | <input type="checkbox"/> Gehoorverlies a.g.v. lawaai (zeker indien $\geq 85$ dB(A))             | 2  | 2  | 3 | 2 | 10                   | <input type="checkbox"/> Vergrendelbare noodstop voorzien   |    |    |   |  |  |          |  |  |  |  |
| 5  | <b>Opstarten machine</b>                         | <input type="checkbox"/> Verwondingen a.g.v. contact met draaiende werkstuk                     | 2  | 2  | 3 | 1 | 9                    | <input type="checkbox"/> Instructies : werkzaamheden enkel verrichten na spanningsloos zetten   |    |    |   |  |  |          |  |  |  |  |
|  |  | <input type="checkbox"/> Verwondingen a.g.v. verkeerde bediening                                | 2  | 2  | 2 | 1 | 7                    | <input type="checkbox"/> Draagen van veiligheidschoenen   |    |    |   |  |  |          |  |  |  |  |
|  |  | <input type="checkbox"/> Hinder van stof  | 1  |    | 1 | 1 | 1                    | <input type="checkbox"/> Machine uitgerust met beweegbare beschermkap (met positieve microswitch) over de draaiende delen             |    |    |   |  |  |          |  |  |  |  |
|  |  | <input type="checkbox"/> Verwondingen a.g.v. verkeerd gebruik van de machine                    | 2  | 2  | 3 | 2 | 10                   | <input type="checkbox"/> Machine uitgerust met vergrendelbare noodstop vooraan op de arm  |    |    |   |  |  |          |  |  |  |  |
|  |  | <input type="checkbox"/> Verwondingen a.g.v. ongewenst opstarten van de machine na stroomuitval | 2  | 2  | 2 | 1 | 7                    | <input type="checkbox"/> Instructies: lichaamsdelen verwijderd houden uit de gevaarlijke zone   |    |    |   |  |  |          |  |  |  |  |
| 6  | <b>Werkstuk bewerken (draaien)</b>               | <input type="checkbox"/> Verwondingen a.g.v. contact met draaiende werkstuk                     | 2  | 2  | 3 | 1 | 9                    | <input type="checkbox"/> Bedieningssysteem duidelijk aan te duiden met dymostickers of gegraveerde plaatjes                           |    |    |   |  |  |          |  |  |  |  |
|  |  | <input type="checkbox"/> Verwondingen a.g.v. verkeerd gebruik van de machine                    | 2  | 2  | 3 | 2 | 10                   | <input type="checkbox"/> Draagen van gehoorbescherming  |    |    |   |  |  |          |  |  |  |  |
|  |  | <input type="checkbox"/> Verwondingen a.g.v. ongewenst opstarten van de machine na stroomuitval | 2  | 2  | 2 | 1 | 7                    | <input type="checkbox"/> Instructies: de stofafzuiging opstarten alvorens de machine te starten                                       |    |    |   |  |  |          |  |  |  |  |
|  |  | <input type="checkbox"/> Verwondingen a.g.v. ongewenst opstarten van de machine na stroomuitval | 2  | 2  | 2 | 1 | 7                    | <input type="checkbox"/> Machine uitgerust met beweegbare beschermkap (met positieve microswitch) over de draaiende delen + werkstuk. |    |    |   |  |  |          |  |  |  |  |
|  |  | <input type="checkbox"/> Verwondingen a.g.v. ongewenst opstarten van de machine na stroomuitval | 2  | 2  | 2 | 1 | 7                    | <input type="checkbox"/> Machine uitgerust met vergrendelbare noodstop in de bedieningszone   |    |    |   |  |  |          |  |  |  |  |
|  |  | <input type="checkbox"/> Verwondingen a.g.v. ongewenst opstarten van de machine na stroomuitval | 2  | 2  | 2 | 1 | 7                    | <input type="checkbox"/> Draagen van nauwsluitende arbeidskledij  |    |    |   |  |  |          |  |  |  |  |
|  |  | <input type="checkbox"/> Gegrepen worden door draaiende delen                                   | 2  | 2  | 3 | 2 | 10                   | <input type="checkbox"/> Instructies: rem het werkstuk niet af met de hand (elektrische rem voorzien).                                |    |    |   |  |  |          |  |  |  |  |
|  |  |   |    |    |   |   |                      | <input type="checkbox"/> Instructies: regel de leunspaan bij stilstand van de machine.  |    |    |   |  |  |          |  |  |  |  |
|  |  |   |    |    |   |   |                      | <input type="checkbox"/> Zorgen voor een opleiding  |    |    |   |  |  |          |  |  |  |  |
|  |  |   |    |    |   |   |                      | <input type="checkbox"/> Instructies : machine enkel te gebruiken door daartoe bevoegde personen                                      |    |    |   |  |  |          |  |  |  |  |
|  |  |   |    |    |   |   |                      | <input type="checkbox"/> Magneetschakelaar voorzien of een nulspanningsbeveiliging  |    |    |   |  |  |          |  |  |  |  |
|  |  |   |    |    |   |   |                      | <input type="checkbox"/> Draaiende delen afschermen door een veiligheidskap.  |    |    |   |  |  |          |  |  |  |  |

Opm.: Indien de door de preventiedienst voorgestelde preventiemaatregelen uitgevoerd worden zal het restrisico teruggebracht worden tot een aanvaardbaar niveau. Het is aan de werkgever om het restrisico te bepalen en de hieraan verbonden opmerkingen uit te voeren.

In te vullen door de werkgever

| Algemene risicoanalyse voor de werkpost :  |   | Houtdraaibank              |    |    |   |    |                          |  |  |  |  | Versie 09/1  |  | Blz. 3/5 |  |  |  |
|--|---|----------------------------|----|----|---|----|--------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|
| <i>E: ernst van de verwonding (1,2,3)</i><br><i>Wb: Waarschijnlijkheid blootstelling (1,2)</i><br><i>Wi: Waarschijnlijkheid incident (1,2,3)</i><br><i>A: Schade-afwendend (1,2)</i> |   | Risicograaf EN-ISO-14121-1 |    |    |   |    |                          |  |  |  |  | <b>R = Risicoklasse</b><br>1-4: Risico laag - misschien aanvaardbaar<br>5-7: Risico middelgroot - verbetering vereist<br>8-10: Risico groot - onmiddellijk verbeteren<br>11-14: Risico zeer groot - stopzetting werkzaamheid |  |          |  |  |  |
|  |   | Risicobeoordeling          |    |    |   |    | Restrisico               |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
| nr   | Activiteit / Gevaar   | Risico's                   |    |    |   |    | Preventiemaatregelen     |  |  |  |  | Opmerkingen  |  |          |  |  |  |
|  |   | E                          | Wb | Wi | A | R  |                          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
|  | Verwondingen a.g.v. contact met wegvliegend /vallend werkstuk | 2                          | 2  | 3  | 2 | 10 | <input type="checkbox"/> | Machine uitgerust met beweegbare beschermkap (met positieve microswitch) over het werkstuk       |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
|  |   |                            |    |    |   |    | <input type="checkbox"/> | Dragen van een veiligheidsbril + veiligheidsschoenen   |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
|  |   |                            |    |    |   |    | <input type="checkbox"/> | Foutvrij hout gebruiken, vrij van kwasten en barsten   |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
|  |   |                            |    |    |   |    | <input type="checkbox"/> | Instructies: schakel het juiste toerental in.  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
|  | Verwondingen a.g.v. contact met wegvliegende spanen           | 2                          | 2  | 3  | 2 | 10 | <input type="checkbox"/> | Machine uitgerust met beweegbare beschermkap (met positieve microswitch) over het werkstuk       |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
|  |   |                            |    |    |   |    | <input type="checkbox"/> | Dragen van een veiligheidsbril   |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
|  |   |                            |    |    |   |    | <input type="checkbox"/> | Machine uitgerust met beweegbare beschermkap (met positieve microswitch) over de draaiende delen |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
|  |   |                            |    |    |   |    | <input type="checkbox"/> | Dragen van een veiligheidsbril + veiligheidsschoenen   |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
|  | Verwondingen a.g.v. vallende hulpstukken/onderdelen           | 2                          | 2  | 3  | 2 | 10 | <input type="checkbox"/> | Instructies: gebruik van steunbril om kleine werkstukken te ondersteunen                         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
|  |   |                            |    |    |   |    | <input type="checkbox"/> | Instructies: leunspaan (voor betel) juist instellen  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
|  |   |                            |    |    |   |    | <input type="checkbox"/> | Bedieningssysteem duidelijk aan te duiden met dymostickers of gegraveerde plaatjes               |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
|  |   |                            |    |    |   |    | <input type="checkbox"/> | Dragen van gehoorbescherming   |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 7  | Geluid  | 2                          | 2  | 3  | 2 | 10 | <input type="checkbox"/> | De verbinding afzuigkap/stofafzuiging via buigzame buizen  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
|  |   |                            |    |    |   |    | <input type="checkbox"/> | Handborstel en/of hulpstukken voorzien   |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 8  | Verwijderen van spanen en afval                               | 2                          | 2  | 3  | 1 | 9  | <input type="checkbox"/> | Nulspanningsbeveiliging  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
|  |   |                            |    |    |   |    | <input type="checkbox"/> | Instructies: machine uitschakelen alvorens te reinigen   |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
|  |   |                            |    |    |   |    | <input type="checkbox"/> | Hoofdschakelaar voorzien van systeem voor vergrendeling in de open stand.                        |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 9  | Onderhoud en nazicht  | 2                          | 2  | 3  | 1 | 9  | <input type="checkbox"/> | Mogelijkheid tot smering zonder de veiligheid weg te nemen.                                      |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
|  |   |                            |    |    |   |    | <input type="checkbox"/> | Enkel uit te voeren door een vakman  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
|  |   |                            |    |    |   |    | <input type="checkbox"/> | Machine uitgerust met vergrendelbare noodstop vooraan op de arm                                  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
|  |   |                            |    |    |   |    | <input type="checkbox"/> | Instructies: onderhoud en nazicht enkel na spanningsloos stellen                                 |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 10   | Verlichting   | 2                          | 2  | 3  | 1 | 9  | <input type="checkbox"/> | Aangepaste verlichting voorzien  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
|  |   |                            |    |    |   |    | <input type="checkbox"/> | Machine uitgerust met beweegbare beschermkap (met positieve microswitch) over het werkstuk       |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
|  |   |                            |    |    |   |    | <input type="checkbox"/> | Voldoende verlichting (500 Lux) voorzien (eventueel extra spot)                                  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |

Opm.: Indien de door de preventiedienst voorgestelde preventiemaatregelen uitgevoerd worden zal het restrisico teruggebracht worden tot een aanvaardbaar niveau. Het is aan de werkgever om het restrisico te bepalen en de hieraan verbonden opmerkingen uit te voeren.

In te vullen door de werkgever

| Algemene risicoanalyse voor de werkpost :  |   | <b>Houtdraaibank</b>   |   |    |   |   |   |  |   |   |   | Versie 09/1  |  | Blz. 4/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|---|----|---|---|---|--|---|---|---|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <i>E: ernst van de verwonding (1,2,3)</i><br><i>Wb: Waarschijnlijkheid blootstelling (1,2)</i><br><i>Wi: Waarschijnlijkheid incident (1,2,3)</i><br><i>A: Schade-afwending (1,2)</i> |   | <b>Risicograaf EN-ISO-14121-1</b>  |   |    |   |   |   |  |   |   |   | <b>R = Risicoklasse</b><br><i>1-4: Risico laag - misschien aanvaardbaar</i><br><i>5-7: Risico middelgroot - verbetering vereist</i><br><i>8-10: Risico groot - onmiddellijk verbeteren</i><br><i>11-14: Risico zeer groot - stopzetting werkzaamheid</i> |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | <b>Risicobeoordeling</b>   |   |    |   |   | <b>Restrisico</b>   |  |   |   |   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nr   | Activiteit / Gevaar   | Risico's   |   |    |   |   | Preventiemaatregelen  |  |   |   |   | Opmerkingen  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | E  | Wb  | Wi | A | R | E   | Wb   | Wi  | A | R |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11   | <b>Werkomgeving / werkpost</b>  | <input type="checkbox"/> Uitglijden, vallen door houtstof, houtafval op de vloer | 2   | 2  | 3 | 2 | 10  | <input type="checkbox"/> Lokaal voorzien van een aangepast en afdoend ventilatiesysteem            |   |   |   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | <input type="checkbox"/> Contact met hoekige vorm van het machineraamwerk        | 1   |    | 1 | 1 | 1   | <input type="checkbox"/> Opvangbak voor houtafval voorzien links van de tafel                      |   |   |   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | <input type="checkbox"/> Uitglijden  | 2   | 2  | 3 | 2 | 10  | <input type="checkbox"/> Instructies: werkplaats geregeld reinigen                                 |   |   |   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | <input type="checkbox"/> Stoten, vallen door onvoldoende werkruimte              |   |    |   |   |   | <input type="checkbox"/> Hoeken afronden   |   |   |   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  | 2   | 2  | 3 | 2 | 10  | <input type="checkbox"/> Antislip vloer voorzien   |   |   |   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |   |    |   |   |   | <input type="checkbox"/> Vrije doorgang van min. 80 cm voorzien rond de machine                    |   |   |   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  | 2   | 2  | 3 | 2 | 10  | <input type="checkbox"/> Afbakenen met gele omlijning op de vloer en slechts 1 persoon in toelaten |   |   |   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |   |    |   |   |   | <input type="checkbox"/> Uitstekende delen van de machine afschermen of signaleren                 |   |   |   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |   |    |   |   |   | <input type="checkbox"/> Geen planken opslaan in de nabijheid van machines                         |   |   |   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  | <input type="checkbox"/> Verwondingen a.g.v. bewerken van lange werkstukken | 2  | 1 | 3 | 1   | 7  | <input type="checkbox"/> Gevaarlijke zone afbakenen |   |   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12   | <b>Trillingen</b>   | <input type="checkbox"/> Brand- en explosiegevaar                                | 3   | 2  | 2 | 2 | 12  | <input type="checkbox"/> Doorgangsverbod aanbrengen op staander                                    |   |   |   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |   |    |   |   |   | <input type="checkbox"/> De elektrische installatie en de machine moeten voldoen aan het AREI      |   |   |   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |   |    |   |   |   | <input type="checkbox"/> Buizen stofafzuiging aarden   |   |   |   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |   |    |   |   |   | <input type="checkbox"/> Instructie: ophoping van spaanders vermijden                              |   |   |   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |   |    |   |   | <input type="checkbox"/> Instructie en pictogram: verboden te roken |  |   |   |   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <input type="checkbox"/> Vasculaire verstoringen en spieraandoeningen | 1  |   | 3  | 2 | 6 | <input type="checkbox"/> Monteren op trillingsdempers               |  |   |   |   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opm.: Indien de door de preventiedienst voorgestelde preventiemaatregelen uitgevoerd worden zal het restrisico teruggebracht worden tot een aanvaardbaar niveau. Het is aan de werkgever om het restrisico te bepalen en de hieraan verbonden opmerkingen uit te voeren.

In te vullen door de werkgever

## De risicograaf

### Effect:

- 1 = kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen
- 2 = ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen
- 3 = dood, hoog verzuim en/of ongevallen

### Blootstelling:

- 1 = zelden tot soms
- 2 = vaak tot continu

### Waarschijnlijkheid:

- 1 = laag, zal waarschijnlijk niet optreden  
nauwelijks oorzaak van verzuim of ongevallen
- 2 = gemiddeld (kan voorkomen)  
niet vaker dan andere oorzaken; oorzaak van verzuim en/of ongevallen
- 3 = hoog, zal waarschijnlijk optreden  
vaak oorzaak van verzuim of ongevallen

### Gevaarsafwending:

- 1 = mogelijk onder bepaalde omstandigheden
- 2 = nauwelijks mogelijk

|        |               | Waarschijnlijkheid 1 |    | Waarschijnlijkheid 2 |    | Waarschijnlijkheid 3 |    |
|--------|---------------|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|
|        |               | Gevaarsafwending     |    | Gevaarsafwending     |    | Gevaarsafwending     |    |
| Effect | Blootstelling | 1                    | 2  | 1                    | 2  | 1                    | 2  |
| 1      | n.v.t.        | 1                    | 2  | 3                    | 4  | 5                    | 6  |
| 2      | 1             | 3                    | 4  | 5                    | 6  | 7                    | 8  |
|        | 2             | 5                    | 6  | 7                    | 8  | 9                    | 10 |
| 3      | 1             | 7                    | 8  | 9                    | 10 | 11                   | 12 |
|        | 2             | 9                    | 10 | 11                   | 12 | 13                   | 14 |

Dit leidt tot de volgende risico:

- 1 - 4      Risico laag            → misschien aanvaardbaar
- 5 - 7      Risico middelgroot    → verbetering vereist
- 8 - 10     Risico groot            → onmiddellijk verbeteren
- 11 - 14    Risico zeer groot      → stopzetting werkzaamheden

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.